

## Rekonstrukce KD BUKOVÁ 2010

Jihovýchodní pohled před rekonstrukcí



Jihovýchodní pohled po rekonstrukci



**Jednotlivé pohledy-hlavní vchod-kompletní rekonstrukce**




**Výměna střešní krytiny na vchodové části**



**Neodtékající kanalizace, voda stékala pod zdivo**



**Severovýchodní pohledy-jíž s provedenou opravou střešní krytiny, kdy započala výměna oken**




**Pohled od jihu**




**Vnitřní prostory-za kuchyňkou**



## Výměna ztrouchnivělých podhledů a okapů



## Nefunkční kanalizace, a prorezavělá střešní krytina. Voda stékala po zdivu.



## Kuchyňka

